

K025
BA025

Codet = 67.04.210

MANCHON PILOTE 1.5

MANCHON POUR LES FILS PILOTES 1.5^e DES TORSADES DE BRANCHEMENT AERIEN

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE


Pas de matriçage. Dispositif auto-serrant.

1 Torsade




Fil pilote 1,5 à raccorder

2 Dénudage sur 15 mm
et **grattage du cuivre.**



3 Enfoncer les 2
conducteurs à fond
dans le manchon.



4 Raccrocher le fil pilote dans
la torsade avec les colliers ou
du ruban adhésif.

